

Sõiduki tehnõlevaatuse kontrollkaart

K.9486291

Mark, kaubanduslik nimi:	MAZDA, 6
(1) VIN-kood (tehasetähis):	JMZGG12F671685428
Esmase registreerimise aeg:	13.12.2006
(2) Registreerimisnumber:	EST - 581MGR
Reg. tunnistuse number:	ED559692
(4) Läbisõidunäit:	371360
(5) Kategooria:	M1
(3) Ülevaatuse aeg ja koht:	27.03.2026 kell 12:49 Räpina mnt 18a, Võru linn, Võru maakond
(9) Ülevaatuspunkti nimi:	Võrutehno OÜ

(10) Sõidukil seadmetega kontrollitud mõõtmistulemused:

Heitmed: Mootoribensiin

	lubatud max.	mõõdetud			> 2000	mõõdetud	
ω	1100	715	p/min	ω		2263	p/min
CO	0.3	0.06	%	CO	0.2	0.12	%
CH	100	25	ppm	CH	100	28	ppm
				λ	1	1.024	

Piduriseadmed:

Sõidupiduri üldefektiivsus:	66 %
Seisupiduri üldefektiivsus:	24 %

Rikete arv:

VO	OV	EOV
1	2	1

VO - „väheoluline rike ja puudus”: lihtsam mittevastavus, millel ei ole olulist mõju sõiduki turvalisusele. Mittevastavus on lihtsalt kõrvaldatav ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel.

OV - „oluline rike ja puudus”: rike või puudus, mille kõrvaldamise kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus.

EOV - „ohtlik rike ja puudus”: rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isikute elu, tervist, vara või keskkonda.

(6) Avastatud rikked/puudused:

VO 4.7.1. Tagumise registreerimismärgitule laterna seisund ja toimimine.: 4.7.1.2. Registreerimismärk on osaliselt valgustamata.

OV 6.1.1. Raami, kere ja sellele kinnitatavate osade üldine seisund: 6.1.1.1. Konstruktsiooni kandevelement on kahjustunud. Lisainfo: vasakul küljekarbis eesotsas augud, vasakul pool ees põhjas augud;

OV 5.3.4. Vedrustuse liigendid.: 5.3.4.3. Kuulliigendis on lõtk. Lisainfo: Ees paremal tagumine sarniir;

EOV 6.1.1. Raami, kere ja sellele kinnitatavate osade üldine seisund: 6.1.1.2. Konstruktsiooni kandevelement on oluliselt kahjustunud ja ilmne purunemise oht. Lisainfo: Eesmine sillatala;

30 päeva
ettehoidmise
taruks

Ülevaatuseliik	Korraline	(7)Otsus	Omal jõul sõitmiseks kõlbmatu	(8)Kehtib kuni

(9) Tehnõlevaatuse tulemuse otsustas: KARL PIJON (atesteerimistunnistus: 25134)

27.03.2026 12:49:10

allkiri:

Kui leiate, et tehnõlevaatuse otsusega on rikutud Teie õigusi, on Teil võimalik esitada otsuse peale vaie 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaidlustatavast tehnõlevaatuse otsusest teada saite või oleks pidanud teada saama. Vaie tuleb esitada samale ülevaatuspunktile, kus tehti vaidlustatav tehnõlevaatus.